




Alternativ 1




Alternativ 5




Alternativ 7



Alternativ 8A – perforeringer i bygget



Alternativ 8C



Alternativ 9



Samlet vurdering

	1	5	7	8A	8C	9
Arkitektur og kulturminnevern						
Lesbarhet av eksisterende anlegg	---	--	++++	++++	-	-
Videreføring av kulturhistorisk uttrykk	----	--	++++	+++	+	+
Samspill – gammelt og nytt	0 (urelevant)	++	--	--	++++	+++
Siktlinjer	++++	+++	---	--	++	++
Helhetlig arkitektonisk struktur	++++	+	+	+	+++	+++
Volum og opplevd skala	+++	+++	--	--	++	++++
Plangrep og sosial bærekraft						
Variasjon i typologi	++++	+++	--	--	+++	+++
Tilgjengelighet/forbindelser	++++	++++	--	+	++++	++++
Møteplasser og uterom	+++	+++	+	+	++++	++
Tilføring av tilbud til nabolaget	++++	++++	--	--	++++	+++
Kjøpekraft	+++	+++	--	--	+++	+++
Klima og miljø						
Klimautslipp i anleggsfasen	--	---	-	-	---	--
Klimautslipp i driftsfasen	++++	+++	++	++	+++	+++
Fortetting	++++	++++	+	+	++++	+++
Nedbygging av grøntareal	--	-	+++	+++	+++	--
Tilgjengelig areal til nye blågrønne strukturer	++++	+++	++	++	+	-

Samlet vurdering - konsekvenser av alternativene etter disse kategoriene

Konsekvenser								
Meget stor positiv konsekvens	+	+	+	+				
Stor / meget stor positiv konsekvens	+	+	+	/	+	+	+	+
Stor positiv konsekvens	+	+	+					
Middels / stor positiv konsekvens	+	+	/	+	+	+		
Middels positiv konsekvens	+	+						
Liten / middels positiv konsekvens	+	/	+	+				
Liten positiv konsekvens	+							
Ubetydelig / liten positiv konsekvens	0	/	+					
Ubetydelig konsekvens	0							
Ubetydelig / liten negativ konsekvens	0	/	-					
Liten negativ konsekvens	-							
Liten / middels negativ konsekvens	-	/	-	-				
Middels negativ konsekvens	-	-						
Middels / stor negativ konsekvens	-	-	/	-	-	-		
Stor negativ konsekvens	-	-	-					
Stor / meget stor negativ konsekvens	-	-	-	/	-	-	-	-
Meget stor negativ konsekvens	-	-	-	-				